

UKSH, Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene
Arnold-Heller-Str. 3, Haus V15, Lieferadresse: Feldstraße 12, 24105 Kiel

DELTAMESS DWWF GmbH
Sebenter Weg 42
23758 Oldenburg in Holstein

Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V15
24105 Kiel, den 14.11.2025

Lieferadresse:

Feldstraße 12, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung

Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428
wasser-probenahme@uksh.de



Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-375567
Bewertung

Probenahmeadresse: 23758 Oldenburg i. H., Sebenter Weg 42 (DELTAMESS) Prüfstand
Probenart: Diverse
Auftraggeber: DELTAMESS DWWF GmbH

Bei den durchgeführten mikrobiologischen Untersuchungen ließen sich keine Bakterien nachweisen.

gez. i.A. J. Hüttermann (wissenschaftliche Angestellte)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-375567 Messergebnisse

Probenahmeadresse: 23758 Oldenburg i. H., Sebenter Weg 42 (DELTAMESS) Prüfstand
Probenart: Diverse
Auftraggeber: DELTAMESS DWWF GmbH
Probennehmer: Auftraggeber/Einsender
Entnahmedatum: (k) 11.11.2025 00:00
Eingangsdatum: 12.11.2025
Eingangstemperatur: 13,6 °C
Bearbeitungsbeginn: 12.11.2025
Bearbeitung beendet: 14.11.2025



Labornummer	LU1665198		Messverfahren	Grenz-/
Probenbezeichnung (k)	Tiefbecken			Richtwert
TEIS-ZID	Prüfstände			
Probenahmezeit (k)	S.....S			
Probenahmeart (k)	keine Angabe			
	Schöpfprobe			

Bakteriologische Parameter

Koloniezahl bei 20°C	KBE/1 ml	0		#TrinkwV §43(3):2023-06	
Koloniezahl bei 36°C	KBE/1 ml	0		#TrinkwV §43(3):2023-06	
Escherichia coli	KBE/100 ml	0		#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0		#DIN EN ISO 9308-1:2017-09	
Pseudomonas aeruginosa	KBE/100 ml	0		#DIN EN ISO 16266:2008-05	

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert; (i) informativer Parameter außerhalb der Akkreditierung; (k): nach Angaben des Kunden